

# Relatório de Evolução de Obra



RESIDENCIAL  
**bell01009**

**OUTUBRO 2022**

# Introdução

Este relatório visa descrever os principais acontecimentos e atividades desenvolvidas na obra **“Residencial Bello 1009”**, situado na Rua Dentista Barreto nº 1009.

Este relatório de Atividades apresenta uma visão global da execução da obra , mas sem atingir os detalhes técnicos e executivos .

# EVOLUÇÃO DE OBRA



ESCAVAÇÃO PARCIAL DO TERRENO,  
APÓS A DEMOLIÇÃO DO STAND DE  
VENDAS.

# EVOLUÇÃO DE OBRA



INICIO DE CRAVAÇÃO DE PERFIS DE  
CONTENÇÃO DE VIZINHOS

# EVOLUÇÃO DE OBRA



FINALIZAÇÃO DE  
CRAVAÇÃO DE PERFIS,  
LADO ESQUERDO DO  
TERRENO

# EVOLUÇÃO DE OBRA



EXECUÇÃO DE CONTENÇÕES  
COM PLACAS PRE MOLDADAS  
EM CONCRETO

# EVOLUÇÃO DE OBRA



RETIRADA DE TERRA E  
EXECUÇÃO DE CONTENÇÕES

# EVOLUÇÃO DE OBRA



FINALIZAÇÃO DE  
CONTENÇÕES (primeira  
etapa).  
ARMAÇÃO DE ESTACAS DE  
FUNDAÇÃO.

 bello1009  
RESIDENCIAL

Setembro 2022




# EVOLUÇÃO DE OBRA



CONCRETAGEM DAS  
CONTENÇÕES.

# EVOLUÇÃO DE OBRA



EXECUÇÃO DA ESTACAS DE  
FUNDAÇÕES.

# EVOLUÇÃO DE OBRA



ABERTURA DOS BLOCOS DE  
FUNDAÇÕES

 bello1009  
RESIDENCIAL

Setembro 2022

# EVOLUÇÃO DE OBRA



BLOCOS DE FUNDAÇÕES  
ABERTOS

# EVOLUÇÃO DE OBRA

QUEBRA DE CABEÇAS  
DE ESTACAS



# EVOLUÇÃO DE OBRA



ESTACAS ARRASADAS

# EVOLUÇÃO DE OBRA



EXECUÇÃO DE FORMAS DE  
BLOCOS DE FUNDAÇÃO

# EVOLUÇÃO DE OBRA



EXECUÇÃO DE FORMAS DE  
BLOCOS DE FUNDAÇÃO



# EVOLUÇÃO DE OBRA



EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DOS  
BLOCOS DE FUNDAÇÕES

# EVOLUÇÃO DE OBRA



BLOCOS COM FORMA E  
ARMAÇÃO, PARA SEREM  
CONCRETADOS

# EVOLUÇÃO DE OBRA

